

Gemeinderat Gilching z. Hd. Herrn Bürgermeister Manfred Walter

82205 Gilching

Martin Pilgram

Römerstr. 114 82205 Gilching

Telefon: 08105-4948 Handy: 0172 2902310

Email: <u>martin.pilgram@gmx.de</u>

20. November 2016

Antrag zum Haushalt 2017

Umsetzung des Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz des Landkreis Starnberg für Gilching

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zur Förderung des Radverkehrs und zur Erhöhung des Radverkehrsanteil am Modal-Split wurde das vorhandene Radroutennetz des Landkreises Starnberg auf die Alltagstauglichkeit geprüft und ein Alltagsradroutennetz erstellt.

Dieses Alltagsradroutennetzes für den Landkreis hat der Kreistag Starnberg am 17. Oktober 2016 befürwortet.

Es ist sicherlich an einigen Stellen noch ausbaufähig. Aber es ist ein guter Anfang für ein flächendeckendes Alltagsradwegenetz im Landkreis. Ebenso wie für andere Gemeinden im Landkreis enthält es auch für Gilching detaillierte Angaben und Lösungsvorschläge für Problembereiche.

Nur wenn alle Gemeinden im Landkreis dieses Konzept zügig umsetzen, kann der Landkreis für das Radfahren mehr Anreize bieten.

Ich stelle deshalb mit Unterstützung der Fraktion folgenden

Antrag:

Die Gemeinde Gilching setzt die im Maßnahmenkataster Alltagsradroutennetz des Landkreises Starnberg für Gilching ausgewiesenen Maßnahmen entsprechend den dort genannten Prioritäten in den nächsten 3 Jahren um. Die Gesamtkosten dieser Maßnahmen belaufen sich laut Maßnahmenkataster auf 503.000 €

Darüber hinaus werden die folgenden Maßnahmen ergriffen:

- Die Gemeinde Gilching befestigt die Oberfläche der Melchior Fanger-Straße bis ins Gewerbegebiet Süd.
- Die Gemeinde Gilching beantragt beim Straßenbauamt Weilheim die Umsetzung der Maßnahme 100: Brucker Straße (St 2069) von Weßlinger Straße bis Auweg (185m): "Markierung eines Schutzstreifens"..

Mit freundlichen Grüßen

Martin Pilgram

Anlage: Maßnahmenkataster Alltagsradroutennetz des Landkreises Starnberg für Gilching

Nr.: 100 Kategorie:	Netzlücke - Markierungsmaßnahme		
Lage	Von	Bis	Länge [m]
Brucker Straße (St 2069)	Weßlinger Straße	Auweg	185

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gilching, Gilching	StBa WM	6.800	50

Mangel/Problem

fehlendes Angebot für den Radverkehr bei hohen Verkehrsstärken



Maßnahme

Markierung eines Schutzstreifens (beidseitig, inkl. Neuordnung des Straßenraums)

Priorisierung			
	Netzbedeutung	1	Punkte
	Verkehrssicherheit	1	Punkte
	Maßnahme	2	Punkte
	Gesamt	4	Punkte

Grobkostenschätzung		
	ca. netto EURO	7.000



Nr.: 102 K	ategorie:	unzureichende Breite			
Lage			Von	Bis	Länge [m]
Starnberger Weg			östlicher Zweirichtungsradweg	Orionstraße	336
Gemarkung		Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]		V _{zul} [km/h]
Gilching, Gilching	l	Gemeinde Gilching	4.000 bis 8.000		40

Mangel/Problem

zu schmaler einseitiger Gehweg/Radfahrer frei in beide Richtungen



Maßnahme

Markierung eines Schutzstreifens (einseitig, inkl. Neuordnung des Straßenraums); Sicherung von Anfang und Ende des Schutzstreifens bzw. der Überleitungen zu der bestehenden Radverkehrsinfrastruktur

Priorisierung			
	Netzbedeutung	3	Punkte
	Verkehrssicherheit	1	Punkte
	Maßnahme	2	Punkte
	Gesamt	6	Punkte

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 57.000

Bemerkungen

Ggf. ist die Anlage einer geteilten Querungshilfe in Höhe Sonnenstr. zu prüfen. Damit wäre eine Anbindung an den östlichen Zweirichtungsradweg sowie das Ein- und Abbiegen gesichert.



Nr.: 111 Kategorie: besondere Gefahrenstelle

Lage Von Bis Länge [m]


Zufahrt zum Gewerbegebiet Neugilching über Melchior-Fanger-Straße

Gemarkung Baulastträger* DTVw [Kfz/24 h] V_{zul} [km/h]

Gilching, Argelsried Gemeinde Gilching

Mangel/Problem

nicht gesicherter Absperrpfosten und Schranke



Maßnahme

Umgestaltung des Gefahrenbereiches und Sicherung der Abschrankung/des Pollers

Priorisierung

Sofortmaßnahme

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 1.000

Bemerkungen

Die Schranke/ der Poller dienen der Einhaltung des Durchfahrverbotes für den Kfz-Verkehr. Zur Sicherung des Radverkehrs sind folgende Maßnahmen zu realisieren: Mindestdurchfahrbreite von 1,30 m; Poller/Einbauten mit auffälligen farblichen Markierungen versehen, frühzeitige Warnhinweise/Warnmarkierungen.



Nr.:	112	Kategorie:	Netzlücke - Markierungsmaßnahme

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Landsberger Straße	Flugplatzstr. bzw. Landsberger Str. 5	Landsberger Straße 17 bzw. Am Römerstein	1.553

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gilching, Gilching	Gemeinde Gilching	8.000 bis 12.000	50

Mangel/Problem

kritische Führung des Radverkehrs auf dem linksseitigen Zweirichtungsradweg mit zahlreichen Einmündungen und Zufahrten



Maßnahme

Aufhebung der linksseitigen Radverkehrsführung; Markierung eines Schutzstreifens (einseitig, inkl. Neuordnung des Straßenraums) in Fahrtrichtung Norden, Führung des Radverkehrs in Fahrtrichtung Süden auf dem getrennten bzw. gemeinsamen Geh- und Radweg; Furten an allen Zufahrten StVO-konform markieren (inkl. Radpiktogrammen)

Priorisierung			
	Netzbedeutung	3	Punkte
	Verkehrssicherheit	2	Punkte
	Maßnahme	2	Punkte
	Gesamt	7	Punkte

Grobkostenschätzung ca. netto EURO 31.000

Bemerkungen

Das linksseitige Führen ist mit besonderen Gefahren verbunden und daher aufzuheben. Sollte es der Straßenraum zulassen, so ist statt dem Schutzstreifen ein Radfahrstreifen zu markieren.



Nr.:	113	Kategorie:	Querungsdefizit - mittlerer baulicher Aufwand
------	-----	------------	---

Lage Von Bis Länge [m]

Landsberger Straße / Flugplatzstr. -

GemarkungBaulastträger*DTVw [Kfz/24 h]Vzul [km/h]Gilching, GilchingGemeinde Gilching8.000 bis 12.00050

Mangel/Problem

Querungsdefizit



Maßnahme

Anlage einer Querungshilfe (Mittelinsel, mittlerer Aufwand) zur Überleitung des Zweirichtungsradweges auf die Fahrbahn (vgl. Maßnahmen 112)

Priorisierung		
	Netzbedeutung	3 Punkte
	Verkehrssicherheit	2 Punkte
	Maßnahme	2 Punkte
	Gesamt	7 Punkte

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 30.000

Bemerkungen

Die Lage der Querungshilfe für den Rad- und Fußgängerverkehr ist im Rahmen der Detailplanung festzulegen. Dabei ist insbesondere der Knotenpunkt Landsberger Str. / Weichselbaumer Str. zu prüfen.



Nr.:	114	Kategorie:	Querungsdefizit - hoher baulicher Aufwand


Lage Von Bis Länge [m]

Brucker Straße (St 2069), Höhe Lindenweg -

GemarkungBaulastträger*DTVw [Kfz/24 h]Vzul [km/h]Gilching, GilchingStBa WM6.80050

Mangel/Problem

ungesichertes Ende/ungesicherter Anfang des gemeinsamen Geh- und Radweges am Ortseingang



Maßnahme

Anlage einer Querungshilfe (Mittelinsel, mittlerer Aufwand)

Priorisierung		
	Netzbedeutung	1 Punkte
	Verkehrssicherheit	1 Punkte
	Maßnahme	2 Punkte
	Gesamt	4 Punkte

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 30.000

Bemerkungen

zur Überleitung von der Fahrbahn auf den Geh- und Radweg, Sicherung der Ausleitung vom Geh- und Radweg auf die Fahrbahn; Markierung von Schutzstreifen im Verlauf der Brucker Straße prüfen (vgl. Maßnahme 100)




Nı	'∷ 11	5 Kate	gorie:	Netzlücke -	Baumaßnahme

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Landsberger Str.	Landsberger Str. 17	Landsberger Str. 5	245

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gilching, Gilching	Gemeinde Gilching	8.000 bis 12.000	50

Mangel/Problem

fehlendes Angebot für den Radverkehr



Maßnahme

Anlage eines straßenbegleitenden gemeinsamen Geh- und Radweges zur Schaffung eines durchgängigen Angebotes für den Radverkehr in beiden Richtungen

Priorisierung			
	Netzbedeutung	3	Punkte
	Verkehrssicherheit	2	Punkte
	Maßnahme	3	Punkte
	Gesamt	8	Punkte

Grobkostenschätzung		
	ca. netto EURO	74.000

Bemerkungen

Auf Höhe Herrschinger Weg ist zusätzlich die Anlage einer Querungsmöglichkeit für den Rad- und Fußgängerverkehr, zur Anbindung an den S-Bahn-Haltepunkt, zu prüfen.



Nr.: 1	116	Kategorie:	unzureichende Breite			
Lage				Von	Bis	Länge [m]
Römerst	traße /	Starnberger Weg		Weßlinger Straße	Görbelmoosweg	681

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gilching, Gilching	Gemeinde Gilching	4.000 bis 8.000	40

Mangel/Problem

Gehweg mit Radfahrer frei (VZ 1022-10) zu schmal; fehlende Furtmarkierungen an den Ein- und Ausfahrten



Maßnahme

Markierung eines Schutzstreifens (einseitig, inkl. Neuordnung des Straßenraums)

Priorisierung			
	Netzbedeutung	2	Punkte
	Verkehrssicherheit	1	Punkte
	Maßnahme	2	Punkte
	Gesamt	5	Punkte

Grobkostenschätzung		
	ca. netto EURO	14.000

Bemerkungen


Zur Schaffung eines durchgängigen Angebotes in beiden Richtungen wird empfohlen den Schutzstreifen auf der nordöstlichen Seite zu markieren, in der Gegenrichtung ist das bestehende Angebot (Gehweg Radfahrer frei bzw. gemeinsamer Geh- und Radweg) an Engstellen auszubauen.



Nr.: 117 Kategorie:	Oberflächenmangel			
Lage		Von	Bis	Länge [m]
Juliane-Meier-Weg		Ende Bebauung	Frühlingsstr.	105
Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]		V _{zul} [km/h]
Gilching, Argelsried	Gemeinde Gilching	4.000 bis 8.000		50

Mangel/Problem

Belag mangelhaft



Maßnahme

Oberfläche asphaltieren

	Gesamt	5	Punkte
	Maßnahme	1	Punkte
	Verkehrssicherheit	1	Punkte
	Netzbedeutung	3	Punkte
Priorisierung			

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 11.000

Bemerkungen

Zusätzlich ist die Abschrankung zu sichern. Die Maßnahme liegt auf Privatgrund (vgl. Stellungnahme Gemeinde Gilching, 26.04.2016). Die Geschwindigkeit und der DTV geben die Kennwerte der St 2069 wieder. Diese alternative Radverkehrsverbindung dient dem Ersatz der fehlenden Radverkehrsinfrastruktur im Zuge der St 2069 und ist entsprechend attraktiv auszubauen.



Nr.: 118 Kategorie: besondere Gefahrenstelle

Lage Von Bis Länge [m]

Geh-und Radweg parallel zur Römerstraße (St 2069)

Gemarkung Baulastträger* DTVw [Kfz/24 h] V_{zul} [km/h]

Gilching, Gilching StBa WM

Mangel/Problem

schlechte Sicht zwischen kreuzenden Fußgängern und Radfahrern



Maßnahme

Bessere Sichtbeziehungen herstellen (z.B. durch Spiegel); Umwidmung des gemeinsamen Geh- und Radweges in Gehweg Radfahrer frei (VZ 1022-10); Führung auf der Fahrbahn mit Schutzstreifen (vgl. Maßnahme 120)

Priorisierung

Sofortmaßnahme

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO

1.000



Nr.: 119 Kategorie:	Oberflächenmangel			
Lage		Von	Bis	Länge [m]
St. Gilgener Str.		Bebauungsende	Weßlinger Str.	1.139
Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]		V _{zul} [km/h]
Gilching, Gilching	Gemeinde Gilching	< 4.000		50

Mangel/Problem

Belag mangelhaft



Maßnahme

Oberfläche asphaltieren

Priorisierung			
	Netzbedeutung	1	Punkte
	Verkehrssicherheit	0	Punkte
	Maßnahme	1	Punkte
	Gesamt	2	Punkte

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 114.000



Nr.:	120	Kategorie:	Netzlücke - Markierungsmaßnahme

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Am Römerstein (St 2069) / Römerstr. (St 2069)	Hopfenstraße	Görbelmoosweg	1.531

Gemarkung Baulastträger* V_{zul} [km/h] DTVw [Kfz/24 h]

Gilching, Gilching / Gilching, StBa WM 6.800 50 Argelsried

Mangel/Problem

fehlendes Angebot für den Radverkehr bei hohen Verkehrsstärken



Maßnahme

Markierung eines Schutzstreifens (beidseitig, inkl. Neuordnung des Straßenraums)

Priorisierung			
	Netzbedeutung	3	Punkte
	Verkehrssicherheit	1	Punkte
	Maßnahme	2	Punkte
	Gesamt	6	Punkto

Grobkostenschätzung		
	ca. netto EURO	61.000



Nr.:	121	Kategorie:	Querungsdefizit - hoher baulicher Aufwand

Lage Von Bis Länge [m]

Am Römerstein (St 2069) / Hopfenstr.

GemarkungBaulastträger*DTVw [Kfz/24 h]Vzul [km/h]Gilching, ArgelsriedStBa WM6.80050

Mangel/Problem

ungenügend gesicherte Querung der stark belasteten Straße



Maßnahme

Anlage einer Querungshilfe (Mittelinsel, mittlerer Aufwand) zur Sicherung des Querens der Straße "Am Römerstein"; Verdeutlichung der Radverkehrsführung

Priorisierung			
	Netzbedeutung	3	Punkte
	Verkehrssicherheit	1	Punkte
	Maßnahme	2	Punkte
	Gosamt	6	Dunkto

Grobkostenschätzung		
	ca. netto EURO	30.000



Nr.:	122	Kategorie:	unzureichende Breite

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Gemeinsamer Geh- und Radweg im Zuge der Münchner Str., Höhe Montessori Schule	-	-	50

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gilching, Argelsried	Gemeinde Gilching	< 4.000	50

Mangel/Problem

zu schmales Angebot für den Radverkehr



Maßnahme

Aufhebung der Benutzungspflicht durch Umwidmung zu Gehweg Radfahrer frei, Ausbau des bestehenden Weges

Priorisierung			
	Netzbedeutung	3	Punkte
	Verkehrssicherheit	0	Punkte
	Maßnahme	0	Punkte
	Gesamt	3	Punkte

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 8.000

Bemerkungen

Bei einer Führung auf der Fahrbahn (Mischverkehr bzw. Schutzstreifen) muss der Radverkehr ein- oder zwei Mal queren und ist damit gefährdet. Der Ausbau schafft ein durchgängiges Angebot für den Rad- und Fußverkehr.



Nr.: 123 Kategorie:	Oberflächenmangel			
Lage		Von	Bis	Länge [m]
Wirtschaftsweg		Am Lehel	Melchior-Fanger- Straße	504
Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]		V _{zul} [km/h]
Gilching, Gilching	Bund			Kfz nicht zugelassen

Mangel/Problem

unebene Oberfläche, teils mit Grasbewuchs



Maßnahme

Oberfläche verbessern (Material auftragen und verfestigen)

Priorisierung			
	Netzbedeutung	0	Punkte
	Verkehrssicherheit	0	Punkte
	Maßnahme	1	Punkte
	Gesamt	1	Punkte

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 13.000

Bemerkungen

Gemäß der Stellungnahme der Gemeinde Gilching (26.04.2016) sind Maßnahmen für den Radverkehr im Rahmen des ev. Straßenneubaus zwischen den Gewerbegebieten Süd / Friedrichshafener Straße geplant.




Nr.:	125	Kategorie:	fehlende/unzureichende Furtmarkierung		
Lage			Von	Bis	Länge [m]
St 206	88, Abzv	w. Angerfeldstraße	-	-	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gilching, Argelsried	StBa WM	10.600	60

Mangel/Problem

unzureichende Furtmarkierung



Maßnahme

Markierung einer Furt, geringer Aufwand

Priorisierung

Sofortmaßnahme

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO

Bemerkungen



1.000

Nr.: 126 Kategorie	e: fehlende/unzureichende Furtmarkieru	fehlende/unzureichende Furtmarkierung		
Lage	Von	Bis	Länge [m]	
Münchener Straße, Abzw.	Am Rinnerhof -	-		

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gilching, Argelsried	Gemeinde Gilching		60

Mangel/Problem

unzureichende Furtmarkierung



Maßnahme

Markierung einer Furt, geringer Aufwand

Priorisierung

Sofortmaßnahme

Grobkostenschätzu	ıng
-------------------	-----

ca. netto EURO

1.000



Nr.: 129	Kategorie:	Oberflächenmangel			
Lage			Von	Bis	Länge [m]
Wirtschaftswe	eg Richtung Holzh	ausen	Steinlach	Landkreisgrenze	1.025
Gemarkung		Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]		V _{zul} [km/h]
Gilching, Gilch	hing	Gemeinde Gilching			Kfz nicht zugelassen

Mangel/Problem

unebener, gekiester Weg, z.T. mit Grasbewuchs



Maßnahme

Oberfläche verbessern (Material auftragen und verfestigen)

Priorisierung		
	Netzbedeutung	1 Punkte
	Verkehrssicherheit	0 Punkte
	Maßnahme	1 Punkte
	Gesamt	2 Punkte

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 26.000

Bemerkungen

Belagsausbesserungen sind v. a. im Kreis Fürstenfeldbruck erforderlich.

